

USINA TERMELÉTRICA DE IGARAPÉ



Informações gerais:

Horário das visitas: 08:00 às 11:00 e 13:00 às 16:00

Dias das visitas: Terça a Sexta em dias úteis

Quantidade de alunos por visita: Até 30 pessoas. Acima dessa quantidade deve-se agendar em dias ou horários diferentes.

Agendamento: Deverá ser feito com uma antecedência mínima de 15 dias da data desejada.

Documentação necessária: Enviar, antecipadamente, a lista de todos os visitantes contendo o nome completo, carteira de identidade e CPF, destacando quem são os responsáveis pelo grupo e a instituição de origem.

Segurança:

segurança.

- Siga criteriosamente as orientações do guia
- Respeite as placas de sinalização
- Use calçado fechado de salto baixo e roupa adequada para ambiente industrial (bermuda e camiseta são proibidos)
- Mantenha distância mínima de um metro dos equipamentos, cubículos e painéis de comando.
- É obrigatório o uso do capacete de segurança durante toda a visita
- Não é permitido dispersar-se do grupo
- Alarmes sonoros (buzinas e sirenes) podem acontecer a qualquer momento. Mantenha-se calmo, são ocorrências normais numa usina.
- Não se aproxime de partes rotativas ou de equipamentos ligados.
- Caso ocorra uma emergência (abertura de válvulas de segurança, ruídos anormais, oscilação de energia etc), o grupo deverá permanecer junto e próximo ao guia, ele saberá reconhecer o evento e conduzirá o grupo em

Roteiro:

Ao entrar, você receberá um capacete de segurança e, quando a usina estiver em funcionamento, um protetor auricular. Utilize-os quando acessar a área industrial.

O roteiro se inicia no auditório, com um vídeo sobre os processos operacionais e de segurança da UTE Igarapé. Em seguida é feita uma visita técnica em toda a instalação, finalizando na sala de



Localização:



